

Téléphone: (450) 836-7007 Télécopieur:

Installation septique**Emplacement de l'installation**

Matricule: 2488-88-8631-0-000-0000 No: 1
 Adresse: 387 GRANDE COTE OUEST
 Secteur: Secteur de vidange J

Alimentation en eau potable:

Propriétaire

1247, RUE FRANÇOIS-CHAMPAGNE Tél.
 CHAMBLY (QUÉBEC)
 J3L 6K9

Occupation

No permis:
 Occupation: Annuelle
 Date d'installation: _/_/____
 Dossier annulé: _/_/____

Fosse /installation septique

Type de fosse/installation: Fosse septique std
 Capacité totale: 3,4 m³ / 750 g
 Capacité effective:
 Estimé débit:
 Année construction:
 Préfiltre(s) Nombre: Modèle: 1
 Conformité: Z

Fabricant:
 Concepteur:
 No Série:
 No BNQ:
 No dossier:
 Station pompage:
 Mauvais état Conforme BNQ

Terrain

Nature du sol:
 Profondeur du roc:
 Profondeur de la nappe:
 Pente du terrain:

Étude perméabilité:
 Méthode utilisée:
 Test de percolation:
 Test de sédimentation:
 Perméabilité: Non défini
 Étude de la topographie du site:

Information sur l'immeuble

Nombre de chambres: Superficie bâtiment:
 Débit si autre bâtiment: 0,00 l/jour Nombre de chambres équivalent:

Entrepreneur

Téléphone:
 Télécopieur:

Responsable caractéristique du sol

Téléphone:
 Télécopieur:

Distance système étanche

Distance résidence:
 Limite propriété droite:
 Limite propriété gauche:
 Limite propriété avant:
 Limite propriété arrière:
 Lac,cours d'eau,marais,étang:
 Puits:
 Conduite d'eau:

Distance système non étanche

Distance résidence:
 Limite propriété droite:
 Limite propriété gauche:
 Limite propriété avant:
 Limite propriété arrière:
 Lac, cours d'eau,marais,étang:
 Puits tubulaire:
 Puits tubulaire scellé:
 Puits autres sources:
 Conduite d'eau:
 Arbres,arbustes:
 Talus:

Servitude **Couvercle(s)**

Localisation:
 Indication: 743
 Point de repère:
 Nbr de couvercle(s):

Coordonnée X: 325189,70
 Coordonnée Y: 5088714,97
 Coordonnée Z:

Vidange

Selon le mesurage de l'écume ou des boues

Date dernière vidange: 24/08/2017
 Date d'échéance: __/__/____ Ne pas vidanger
 Date de visite prévue: __/__/____

Avis

Nombre d'avis:
 Date premier avis: __/__/____
 Date deuxième avis: __/__/____
 Date troisième avis: __/__/____

Commentaires**Remarque à l'entrepreneur****Mesurage boues et écumes**

Date prévue	Heure	Date effectuée	Heure	Intervenant
__/__/____	__:__	05/06/2019	09:41	Charles-Étienne Raynault

Note:**Mesurage boues et écumes**

Date prévue	Heure	Date effectuée	Heure	Intervenant
__/__/____	__:__	01/07/2021	10:21	Alexandre Soulières

Note:

Mesurage boues et écumes				
Date prévue	Heure	Date effectuée	Heure	Intervenant
__/__/__	__:__	03/07/2020	14:39	Alexandre Soulières

Note:

Mesurage boues et écumes				
Date prévue	Heure	Date effectuée	Heure	Intervenant
__/__/__	__:__	28/06/2022	14:45	Alexandre Soulières

Note:

Vidanges					
Date visite/vidange	Entrepreneur	Boues vidangées	Vidange de rétention	Épaisseur écume / Épaisseur boue	Type de vidange
14/10/2009	VACUUM ST-GABRIEL SYLVAIN	650,00 gal			Complète
14/10/2009	Camion : 3				
29/09/2011	SANI-LAURENTIDES LAURENT Camion	350,00 gal			Sélective
29/09/2011	: 868				
17/09/2013	Sani-Nord inc.	300,00 gal			Sélective
17/09/2013					
02/09/2015	ABC ENVIRONNEMENT	150,00 gal			Sélective
02/09/2015					
24/08/2017	ABC ENVIRONNEMENT INC.	100,00 gal			Sélective
24/08/2017					
Total		1 550,00 gal	0,00 gal		